

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Tecnovigilancia ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

NOMBRE DEL DISPOSITIVO MÉDICO	Bomba de Infusión ARGUS
NO. IDENTIFICACIÓN RISARH	I1405-202
REFERENCIAS DEL DISPOSITIVO MEDICO	CODAN 717V
REGISTRO SANITARIO	2010EBC-0005905
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Equipo para uso en administración de soluciones por vía intravenosa. Puede utilizarse en aplicaciones estándar que requieran un alto grado de seguridad, así como en terapias especiales
NOMBRE DEL FABRICANTE	Codan Argus AG
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	El fabricante informa que han detectado la continua aparición del mensaje de error "8123 y 8129" en los equipos anteriormente mencionados, derivado posiblemente de la dureza de la línea del set intravenoso utilizado, lo que puede conllevar a que se presenten potencialmente eventos adversos sobre el paciente o demoras en el proceso de infusión.
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Pompe-a-perfusion-A717-718V-Codan-Argus-Information-de-securite
FECHA DE NOTIFICACION	27 de Mayo de 2014

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3880 en Bogotá, ó al correo electrónico tecnovigilancia@invima.gov.co