

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y/O EQUIPOS BIOMÉDICOS HURTADOS EN COLOMBIA AÑO 2026													
CONSECUTIVO	FECHA DE INGRESO (dd/mm/yy)	FECHA DEL HURTO (dd/mm/yy)	EXPEDIENTE	REGISTRO SANITARIO /PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN	DISPOSITIVOS MÉDICO/ EQUIPO BIOMÉDICO	MARCA	REFERENCIA /MODELO	LOTE	SERIAL	RAZÓN SOCIAL DEL NOTIFICANTE	DESCRIPCIÓN DEL HURTO	DEPARTAMENTO DEL HURTO	CIUDAD DEL HURTO
H2601-00000	2/01/2026	30/12/2025	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Medicinal- Air Imetan	IMETAN	R915	No reporta	195234	Amanecer Medico SAS	Una familiar del usuario vendió los equipos sin autorización	Caldas	Manizales
H2601-00001	6/01/2026	29/12/2025	2025023851	No requiere 2025023851	Centrifugas – Investigación	Hanil	M15R	No reporta	HICRM92511160900 1/ HICRM92511160900 2/ HICRM92511160900 3	BPL Medical SAS	El 29 de diciembre ingresó a la empresa, un sujeto que se hizo pasar por auxiliar del primer conductor e informó un supuesto faltante de mercancía, solicitando retirar parte de esta. Tras validar telefónicamente con la agencia de aduanas, se autorizó el retorno; sin embargo, la mercancía fue cargada en un vehículo no autorizado.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00004	9/01/2026	15/12/2025	20142471	2019DM-00196994	Dural Repair Atrices - Matrices de Reparación de Duramadre Duragen, Suturable Duragen, Duragen Plus	DURAGEN PLUS	DP-1033	7550155	7550155	Medirex Bic SAS	Reporto que el día Lunes 15 de Diciembre de 2025, se hizo entrega de los Insumos, en el piso tres de cirugía a la jefe de turno que estaba en ese momento. Sin embargo, horas más tarde reportaron en el grupo de asesoría que la caja iba vacía y sin un Sticker.	Risaralda	Pereira
H2601-00005	14/01/2026	18/12/2025	20265496	2023DM-0027788	Sistemas de Ultrasonido Color Doppler Digital Sonoscape - Accesorios y Repuestos Exclusivos	SONOSCAPE	S8 EXP	No reporta	0432228416	Hospital Local Guamal Primer Nivel	El día 18 de diciembre sobre el medio día se identifico que la puerta del lugar donde se encontraba el ecógrafo estaba violentada, se verifica el lugar evidenciando que el equipo junto con sus accesorios transductores no estaban.	Meta	Guamal
H2601-00006	14/01/2026	22/12/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared Gs 777 para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energia A Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	GS777	No reporta	CONS1	Care & Helath S.A.S	Se realiza la ronda de limpieza y desinfección de los consultorios del servicio de consulta externa el día sábado 20 de diciembre en las horas de la mañana, donde se encuentra que el seguro de la ventana del consultorio se encuentra caído y el equipo de órganos de pared no está.	Cundinamarca	Tocancipá
H2601-00007	14/01/2026	19/12/2025	20273179	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	No reporta	ESE Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Itagüí	Se extravió el equipo del carro de paro de sala c de urgencias.	Antioquia	Itagüí
H2601-00009	14/01/2026	23/12/2025	20143026	2018DM-0017841	Sistema Analizador Diaspect	DIASPECT	90C.0001	No reporta	24TB2833	Siker Corporation SAS	Durante una campaña de promoción, se sospecha que dos donantes hurtan el Hemoglobiómetro de la móvil.	Valle del Cauca	Cali
H2601-00010	14/01/2026	12/10/2025	20180346 20159557	2020EBC-0021906 2020EBC-0021139	Desfibrilador Ventilador Mecánico / Ventilador	MEDIANA	EMV+ D500	No reporta	457602200030 AY20F018201	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	Hurto de estos equipos de la móvil.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00011	14/01/2026	19/05/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-25088921	IPS Cafam Floresta	El día 19 mayo 2025 , la enfermera líder del turno realizaba recorrido en el servicio verificando novedades, cuando evidencia que el equipo, no se encuentra anclado en el soporte metálico al carro de paro de salas de observación.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00012	14/01/2026	7/01/2026	20178338	2020DM-0021425	Electrocardiógrafo	EDAN	SE-601C	No reporta	360251- M21601250007	Laboratorio Clínico Colmedicos IPS SAS	Una persona mal intencionada ingresa a la institución durante el corto de energía y hurta el equipo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00013	15/01/2026	28/12/2025	20110143	2016DM-0014754	Fofoptero Automático	ESSILOR	APH 550	No reporta	0322110	Imevi SAS	El día 26 de diciembre de 2025 sobre el medio día , una persona ajena a la institución extrae el dispositivo del consultorio.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00014	15/01/2026	17/11/2025	20007954	2009EBC-0004423	Desfibrilador Primedic, Accesorios y Respuestos	PRIMEDIC	DEFIMONITOR XD100xe	No reporta	73675000600	Hospital San Antonio E.S.E.	El día 17 de noviembre de 2025 en la sede del hospital, el conserje deja anotación que en el área de sala de partos y/o gineco en la puerta de acceso fue dañada la chapa con la pérdida de un desfibrilador que se encontraba en dicha área asistencial.	Tolima	Guamo

H2601-00015	15/01/2026	5/01/2026	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared Gs 777 para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía A Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	77710-71 / GS 777	No reporta	B20394	Clinica Santa Mónica de Bogotá	Equipo se encontraba funcionando en el área de urgencias en el consultorio 1, al momento de realizar el inventario se evidencia que este fue hurtado.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00016	4/02/2026	2025-12-30 00:00:00.0	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared Gs 777 para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía A Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V	welch allyn	ep70483	No reporta	ep70483	Centro Medico Calle 80	El día 30 de diciembre, aproximadamente a las 08:00 pm, durante el paso de revista para el cierre de la unidad por motivos de seguridad y verificación de los consultorios, se evidenció que la chapa inferior del consultorio se encontraba asegurada. Al buscar las llaves y proceder a abrir el consultorio, se constató la ausencia del equipo de órganos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00017	16/01/2026	15/01/2026	20113224 20313817 20010570	2016DM-0015044 2025DM-0031007 2019DM-0004521-R1	Instrumental De Corte - Instrumental De Corte Reutilizable Instrumental Quirúrgico Instrumental Quirúrgico Capsula Endoscópica Sistema-Omom	STORZ OMOM	Bisturí de SACHSE recto (27069K) Macroportaaguja de KOH con mandíbulas curvadas a la izquierda, tamaño 5 mm, 33cm (26173KAL) Cápsula endoscópica Omom HD (SC1)	YK25 SC042510001086	No reporta	Biotronitech Colombia S.A.S	El día 15 de enero de 2026, siendo aproximadamente las 02:00 horas, en el municipio de Anapoima, la empresa transportadora informó que el conductor del vehículo fue interceptado por cuatro personas que simulaban un puesto de control policial. Posteriormente, el conductor fue retenido y conducido hacia una zona boscosa, donde se perpetró el hurto total del vehículo junto con la mercancía transportada.	Cundinamarca	Anapoima
H2601-00022	16/01/2026	15/01/2026	20154041 20074699 20043379 20017681 19993138	2020DM-0021458 2024DM-0011620-R1 2023DM-0009248-R1 2019DM-0005511-R1 2020DM-0002877-R1	Ryurei - Catéter Balón De Dilatación Ultimaster? Tansei? Sirolimus Eluting Coronario Stent System/ Sistema De Stent Coronario Liberador De Sirolimus Catete De Aspiración Eliminate / Cateter Radifocus Introducator Ii Kit Heartrail Ptca Guiding Catheter Y Heartrail Ii Ptca Guiding Catheter Terumo	TERUMO	Catéter con balón Ryurei 2.25 X 20 - DC-RR2220HHW Catéter con balón Ryurei 2.00 X 10 - DC-RR2010HHW Catéter con balón Ryurei 2.00 X 15 - DC-RR2015HHW Catéter con balón Ryurei 2.00 X 20 - DC-RR2020HHW Catéter con balón Ryurei 2.50 X 15 - DC-RR2515HHW Catéter con balón Ryurei 2.50 X 20 - DC-RR2520HHW Catéter con balón Ryurei 2.75 X 20 - DC-RR2720HHW Catéter con balón Ryurei 3.00 X 20 - DC-RR3020HHW Catéter con balón Ryurei 3.25 X 20 - DC-RR3220HHW DES Ultimaster Tansei 2.50 X 21 - DE-	250709 241009 250613 250313 241004 250722 250717 250801 230904 250828 250421 250617 250424 240905 250403 250924 250116 250722 250709 250603330 250808VA 250707VA 250815VA 250327 250415 250520 250612 250530 250619	No reporta	Terumo Colombia Andina SAS	El día 15 de enero de 2026, siendo aproximadamente las 02:00 horas, en el municipio de Anapoima, la empresa transportadora informó que el conductor del vehículo fue interceptado por cuatro personas que simulaban un puesto de control policial. Posteriormente, el conductor fue retenido y conducido hacia una zona boscosa, donde se perpetró el hurto total del vehículo junto con la mercancía transportada.	Cundinamarca	Anapoima
H2601-00024	20/01/2026	15/01/2026	20129201	2017DM-0016484	Lancetas y Dispositivo De Puncion Accu-Chek Softclix y Safe-T-Pro De Roche - Lancetas para Toma de Muestras	Roche	5888662200	42525058l	No reporta	Productos Roche S.A.	El día 15 de enero de 2026, siendo aproximadamente las 02:00 horas, en el municipio de Anapoima, la empresa transportadora informó que el conductor del vehículo fue interceptado por cuatro personas que simulaban un puesto de control policial. Posteriormente, el conductor fue retenido y conducido hacia una zona boscosa, donde se perpetró el hurto total del vehículo junto con la mercancía transportada.	Cundinamarca	Anapoima

H2601-00025	20/01/2026	15/01/2026	19992418 19992414	2018DM-0001878-R1 2019EBC-0002183-R1	Electroencefalografos Nihon Kohden, Accesorios, Software y Repuestos. Monitores De Signos Vitales Nihon Kohden, Accesorios, Software y Repuestos.	NIHON KOHDEN	EEG-1200J EEG-9100J, EEG-1250 Accesorios (lampara de foto estimulación - LS-703A-01) EEG-1200J EEG-9100J, EEG-1250, Accesorios (Baterías SB-950P-DB)	107624 57332 57333 57334 57418 57419 57420 57421 57422 57423 57424 57425 57426 57427	No reporta	Amarey Novamedical S.A	El día 15 de enero de 2026, siendo aproximadamente las 02:00 horas, en el municipio de Anapoima, la empresa transportadora informó que el conductor del vehículo fue interceptado por cuatro personas que simularon un puesto de control policial. Posteriormente, el conductor fue retenido y conducido hacia una zona boscosa, donde se perpetró el hurto total del vehículo junto con la mercancía transportada.	Cundinamarca	Anapoima
H2601-00029	22/01/2026	19/01/2026	20134848	2019DM-0019532	Renasys Touch Pump - Terapia de Presion Negativa para Heridas	RENASYS TOUCH	66802134	No reporta	KTDD201488 KTDD201501 KTDE200004 KUF240295	Smith & Nephew Colombia SAS	Al iniciar las actividades de mantenimiento, se evidenció la no disponibilidad de los dispositivos médicos programados, debido a que no fue posible ubicarlos dentro de la institución y, a la fecha, se desconoce su paradero.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00030	22/01/2026	15/01/2026	20134848 20126088 20028905	2019DM-0019532 2018DM-0018081 2021DM-0007065-R1	Renasys To/Uch/ Terapia de Presión Negativa para Heridas Acticoat Flex/ Apósito Flexible de Barrera Antimicrobiana con Plata Nano Cristalina Apósito de Espuma Renasys F	RENASYS TOUCH SMITH&NEPHEW	RENASYS TOUCH 800ML CANISTER - 66801274 ACTICOAT FLEX/ APOSITO FLEXIBLE DE BARRERA ANTIMICROBIANA - 66800398 66800794 RENASYS-F FOAM DRESSING KIT WITH SOFT PORT - SMALL KIT	1024782 2517 83116	No reporta	Smith & Nephew Colombia SAS	El día 15 de enero de 2026, siendo aproximadamente las 02:00 horas, en el municipio de Anapoima, la empresa transportadora informó que el conductor del vehículo fue interceptado por cuatro personas que simularon un puesto de control policial. Posteriormente, el conductor fue retenido y conducido hacia una zona boscosa, donde se perpetró el hurto total del vehículo junto con la mercancía transportada.	Cundinamarca	Anapoima
H2601-00034	23/01/2026	15/01/2026	20113166 19985925	2016DM-0015041 2017DM-0001153-R1	Lentes de Contacto Blandos - Fanfilcon A Lentes de Contacto Blandos - Comfilcon A	AVAIRA VITALITY BIOFINITY MULTIFOCAL BIOFINITY TORIC	AVAIRA VITALITY BIOFINITY MULTIFOCAL BIOFINITY TORIC	10651570051524 10651570060514 11317170358004 11317170538008 11317170571007 11317570490006 11320170630008 11320170666006 11320170666007 11320570586010 11320570590004 10583170212511 10583170288502 10584170253505 10587170215502 10588170213506 12270570189026 12288570144506 12288570149003 12288570157001 12483170052526 12483570108524 12483570184020 12483570199018 12483570254010 12491570136006 12501570116503 12519570152026 12537570096528	No reporta	Coopervision Colombia SAS	El día 15 de enero de 2026, siendo aproximadamente las 02:00 horas, en el municipio de Anapoima, la empresa transportadora informó que el conductor del vehículo fue interceptado por cuatro personas que simularon un puesto de control policial. Posteriormente, el conductor fue retenido y conducido hacia una zona boscosa, donde se perpetró el hurto total del vehículo junto con la mercancía transportada.	Cundinamarca	Anapoima

H2601-00036	24/01/2026	14/01/2026	20139005	2017DM-0017437	Unidas de Succión De Flema Portátil - Unidad de Succión Eléctrica - Succionador	FOLEE	H003-C	No reporta	201015704030004	ESE Hospital Cumbal	El día 14 de enero de 2026, el conductor de una ambulancia, al realizar una parada para cenar, se percató de que la puerta del gabinete de la ambulancia se encontraba semiabierta. De inmediato se acercó al vehículo y observó que dos personas de sexo masculino huían del lugar. Al revisar el interior de la ambulancia, constató la ausencia del succionador.	Nariño	Ipiales
H2601-00037	24/01/2026	6/01/2026	19997263	2019EBC-0002816-R1	Monitor de Paciente / Monitor de Signos Vitales	EDAN	M-50	No reporta	M17911620013-01	Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E.	Hurto de monitor móvil ocurrido después de realizar el traslado de un paciente en vía pública.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00039	27/01/2026	15/01/2026	19917555	2021DM-0000323-R2	Mallas Quirúrgicas	Winer	Malla quirúrgica winer Neo 15 cm x 15 cm (508151501) Malla quirúrgica winer Fit 5 10 cm x 30 cm (518103001)	151-25 041-25	Consecutivos 605 al 644 Consecutivo 014	Winer S.A.S	El día 15 de enero de 2026, siendo aproximadamente las 02:00 horas, en el municipio de Anapoima, la empresa transportadora informó que el conductor del vehículo fue interceptado por cuatro personas que simularon un puesto de control policial. Posteriormente, el conductor fue retenido y conducido hacia una zona boscosa, donde se perpetró el hurto total del vehículo junto con la mercancía transportada.	Cundinamarca	Anapoima
H2601-00041	28/01/2026	3/10/2023	20067579	2013DM-0010489	Sistemas de Ultrasonido Color Doppler Digital Sonoscape - Accesorios y Repuestos Exclusivos - Sonoscape	SONOSCOPE	TRANSDUCTORES DE ECOGRAFO SONOSCAPE (S11)	No reporta	3301953	Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E.	Siendo el jueves 3 de octubre de 2023, al iniciar la atención y realizar la revisión de la paciente en conjunto con los estudiantes, se encontró que el ecógrafo se encontraba desconectado y sin los transductores transvaginal y transabdominal, así como sin el estabilizador del equipo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00042	28/01/2026	28/01/2026	20156917 19994920 19994921	2019EBC-0020272 2019EBC-0002717-R1 2019EBC-0002699-R1	Bombas de Infusión Volumétrica Infusomat® - Plus Bomba de Infusión Volumétrica - Infusomat® / Bomba de Infusión Volumétrica Bomba de Infusión Tipo Jeringa Perfusor / Bomba de Infusión Tipo Jeringa	B BRAUN	8717050 INFUSOMAT COMPACT PLUS 8715483 INFUSOMAT FMS 8713050 APARATO INFUSOMAT SPACE 741630 INFUSOMAT COMPACT 8713030 APARATO PERFUSOR SPACE 714835 BOMBA PERFUSOR COMPACT,	No reporta	15670 15900 60146 60223 124934 151685 152025 152753 154945 46356 124788 127581 152866 127205 136813 46333 47775 329580 48328 130965 150082 222250 222473 222486 222552 222574 222577 222592 222609	B. Braun Medical S.A	B. Braun Medical S.A. realiza el reporte de hurto de los dispositivos en mención.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2601-00043	28/01/2026	28/01/2026	20196225	2021DM-0023006	Hydro Cleaning Facial Machine With Multifunction - Máquina Hidrofacial 6 En 1, Partes, Repuestos Y Accesorios	JOMY - STETIC CENTER	1C4	No reporta	432	Distribuidora Stetic Center	Una persona se comunicó con la asesora de ventas para realizar la compra de un dispositivo médico, identificándose como el cirujano Óscar Parada. Solicitó que el equipo fuera llevado a un restaurante cercano y que el cobro se realizara posteriormente a la clínica. La asesora se trasladó al restaurante y dejó allí el equipo; posteriormente acudió a la clínica para efectuar el cobro. Sin embargo, el supuesto médico manifestó en repetidas ocasiones que ya bajaría a realizar el pago, lo cual nunca ocurrió. Ante esta situación, la asesora regresó al restaurante para recuperar el equipo, pero fue informada de que este ya había sido recogido por terceros en un taxi.	Santander	Bucaramanga

H2601-00044	28/01/2026	23/12/2025	20162413	2019EBC-0001789-R1	BOMBAS DE INFUSION	BAXTER EVO IQ/DOSE IQ	ELVP001COL	N.A.	SK11110380 SK10424706 SK20300544	LABORATORIOS BAXTER S.A.	El día 23 de diciembre durante el proceso de entrega en las instalaciones del destinatario, el personal informó que solo llegaron 18 cajas, evidenciándose la falta de 3 unidades frente a lo registrado en los documentos de transporte.	Santander	Bucaramanga
H2601-00045	29/01/2026	25/01/2026	20152360 19986059	2018DM-0018755 2017DM-0001166-R1	Sistemas de Acceso Trocar Kii - Applied Sistema Laparoscopico Alexis	APPLIED	CFF73, CFF12, CFS22 C8404	1200790 1200806 1549945	No reporta	Ucipharma S.A.	El día 25-01-2026 el vehículo que cubría la ruta Cali – Pasto, fue hurtado a la altura del sector Piedras cerca al Bordo.	Valle del Cauca	Cali
H2601-00049	30/01/2026	21/11/2025	20206058	2021DM-0023892	Oticon Hearing Aids, Accessories And Spare Parts-Audifonos, Accesorios Y Repuestos	OTICON	ZIRCON 1	No reporta	OD B5W1PB, OI BC6WZT	MediHumana Colombia S A	Al paciente, le robaron sus pertenencias entre ellas los audifonos.	Boyacá	Sogamoso
H2601-00050	30/01/2026	7/11/2025	20206058	2021DM-0023892	Oticon Hearing Aids, Accessories And Spare Parts-Audifonos, Accesorios Y Repuestos	OTICON	JET 2 MINIRITE	No reporta	30106436	MediHumana Colombia S A	Extravío de los audifonos.	Antioquia	Rionegro
H2601-00052	30/01/2026	15/01/2026	19973799 20011153 19990489 20039399 20193835 19947349	2017DM-0000381-R1 2019DM-0004606-R1 2020EBC-0002478-R1 2021DM-0007966-R1 2021EBC-0023529 2024DM-0002732-R2	Parietene Flat Sheet Mesh, Parietene Lighweight Mesh, Parietene Macroporous Mesh / Malla De Lamina Plana Parietene, Malla Ligera Parietene, Malla Macroporosa Parietene. Midas Rex Drill System Surgical Instruments, Dissecting Tools And Attachments/ Midas Rex Sistema De Motores, Instrumentos Quirurgicos, Herramientas De Diseccion Y Accesorios Bomba De Insulina Y Sistema De Monitorización Continua De Glucosa En Tiempo Real Guardian - Paradigm - Minimed - Silhouette, Minilink Medtronic / Bomba De Insulina. Digitrapper® Ph-Z System / Sistema Digitrapper® Ph-Z Minimed 780g Insulin Pump / Bomba De Insulina Minimed 780g Iv 3000 Dressing (Aposito Para Cateteres) Aposito Para Fijación De Cateter	Parieten,Sofradim,C ovidien,Medtronic MIDAS REX, EHS, EHS STYLUS, CON ACCESORIOS, ADITAMENTOS Y HERRAMIENTAS Real Guardian, Paradigm, Minimed, Silhouette, Minilink, Medtronic Digitrapper, Given Imaging, Versaflex MEDTRONIC MINIMED IV 3000 R SMITH & NEPHEW	PPM1106X3 PM700 AS09 MMT-399A MMT-332A MMT-399AT 900004 955907 MMT-7040C8 MMT-7020D1 IV3000	SZE1776X P11724017 P05957558 6015562 HG8XPKB 6014994 F2528402UA F2537201UA F2531403UA F2535404UA F2540202UA HG95E43 HG8293Q 202444	No reporta	MediHumana Colombia S A	El día 15 de enero de 2026, siendo aproximadamente las 02:00 horas, en el municipio de Anapoima, la empresa transportadora informó que el conductor del vehículo fue interceptado por cuatro personas que simularon un puesto de control policial. Posteriormente, el conductor fue retenido y conducido hacia una zona boscosa, donde se perpetró el hurto total del vehículo junto con la mercancía transportada.	Cundinamarca	Anapoima
H2602-00061	5/02/2026	16/12/2025	20113121	2016DM-0015035	Sistema de Ultrasonido de Diagnostico Acuson - Sistema de Ultrasonido	SIEMENS	Transductor Lineal (L10- 5v) Transductor Convexo (CH5-2) Transductor Endocavitario (EC9-4) Transductor Lineal (12L3) Transductor Convexo (5C1) Transductor Endocavitario (10MC3)	No reporta	CG-230849 24250191 23260353 24130094 24190140 24440224 24420140 24190047 24400206	Hospital Departamental De Granada ESE	El día 16 de diciembre de 2025 sobre la 1 y 35 pm ingresaron 4 sujetos al área de ecografías aprovechando que se encontraba sola y hurtaron nueve (9) transductores de 3 ecógrafos ( dos Juniper y un P500 de la marca SIEMENS).	Meta	Granada

H2602-00062	5/02/2026	21/01/2026	20001871 20120050 19985542 20192885 20156924 20208098 20156925	2019EBC-0003486-R1 2017EBC-0016373 2007DM-0001138 2020DM-0022524 2019DM-0019231 2021DM-0024035 2019DM-0019173 2014DM-0012094	Monitor De Paciente Mindray Desfibrilador Externo Automatizado- Accesorios Y Repuestos Aspiradores Thomas Medi - Pump@ Tensiómetro Aneroido O De Pared - Esfingomanometro Partes Accesorios Y Repuestos Esfingomanometros Aneroido - Accesorios Y Repuestos Estetoscopios - Estetoscopio - Fonendoscopio Estetoscopios - Accesorios Y Repuestos Sistema De Monitoreo De Glucosa En Sangre - Autoprueba - Sistema De Monitoreo De Glucosa En Sangre - Caresens N	MINDRAY SCHILLER THOMAS MEDI- PUMT GMD TAIYU BOKANG TAIYU CARESENS-N-ECO	IMEC8 FRED PA 1 1630 GMD200-ARTERY 300 TY-A11 BK3002 TY-S08 GM01WAA	No reporta	CG- EW-46011110 No reporta 51400011964 24051386 PD00236-19	Empresa De Medicina Integral Emi S.A	El conductor manifestó que el seguro de la ventanilla lateral presentaba una avería y, al realizar una verificación preliminar, se evidenció el hurto de los equipos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2602-00063	5/02/2026	19/01/2026	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-42123799	Hospital Alma Mater de Antioquia	El 19 de enero de 2026, al realizar la ronda de entrega de turnos en el servicio de urgencias pediátricas, se valida que dentro del carro de paro no se evidencia el desfibrilador.	Antioquia	Medellín
H2602-00064	5/02/2026	17/01/2026	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared Gs 777 para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía a Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	77710-71ML	No reporta	PLACA INTERNA : EM18705 / EM18709	Instituto De Diagnostico Medico S. A. Palmira Comfenalco	El día 17 de enero de 2026, una persona no identificada ingresó a las instalaciones de la sede Palmira Comfenalco de IDIME y perpetró el hurto de los equipos de órganos ubicados en los consultorios 5 y 6	Valle del Cauca	Palmira
H2602-00065	5/07/2025	6/01/2026	19983428 20094438	2019EBC-0001789-R1 2015EBC-0013856	Bombas de Infusión Bomba de Infusión Plum 360 / Bomba de Infusión	ICUMEDICAL	Plum A+ Plum 360	No reporta	75240773 18443557 18460170 18444390 1844029 41405765 21435409	Avidanti S.A.S	Durante la atención intrahospitalaria alguna(s) persona(s) con malas intenciones realiza(n), el hurto de siete bombas de infusión Lo anterior, sucedió en el transcurso del segundo semestre del año 2025.	Tolima	Ibagué
H2602-00068	7/02/2026	3/02/2026	20146044	2018DM-0019027	Duraseal Dural Sealant System - Sistema Sellador Dural Durseal	INTEGRA	202050	60668611	60668611	Medirex Bic SAS	Se evidenció que al momento de la recepción de la carga enviada desde Cartagena a Montería, el empaque se encontraba manipulado. Tras la verificación del contenido, se confirmó la pérdida de un sellante.	Córdoba	Montería
H2602-00069	10/02/2026	28/10/2025	20125828	2017EBC-0017079	Bombas de Infusión- Accesorios y Repuestos/Bombas de Infusión	I7	HEDY	No reporta	2100122120103441	Amanecer Medico SAS	La entidad Especialistas IPS Informa perdida de la bomba de infusion.	Antioquia	Medellín
H2602-00072	13/02/2026	12/11/2025	20003609	2018DM-0003378-R1	Electrocardiógrafo Mindray, Accesorios Y Repuestos	Mindray	BENEHEART-R3	No reporta	FK-04023166	ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja	Se requiere el equipo y este ya no se encontraba en su respectivo carrito.	Boyacá	Tunja
H2602-00075	14/02/2026	6/01/2026	20079009 20001873 20002836 20039096 20002830 20039097	2024DM-0011543-R1 2008DM-0002950 2009DM-0003156 2011DM-0007926 2018DM-0003300-R1 2021DM-0007927-R1	Air Series/Unidad Cpap Para Uso Doméstico Equipo Cpap (Continuos Positive Airway Pressure) Remstar, Linde, Accesorios Y Repuestos Equipo Bpap - Respironics, Resmed Sistema Vpap/Cpap S9 Sistema De Ventilación No Invasiva Para El Tratamiento De La Insuficiencia Respiratoria Cronica O Aguda Bipap Synchrony Humidificador Termico - H2i, H4i, H5i.	RESMED, AIRSTART, AIRSENSE, AIRCURVE	No reporta BIPAP AUTOSV ADVANCED CON SMARTCARD H2i, H4i, H5i.	No reporta	V22151077210 V22151119512 V22151119513 V22151147573 V22151147698 V22151163965 V22151164026 V22151200644 V22151200650 V22151200656 V22151238540 V22151238626 V22161535257 V22161535271 V22171522600 V22171744201 V22171744444 V22171744503 V22181045910 V22181123854 V22191048970 V22191392459 V22191425080 V22151238595 V22171299987 V22181137257 V22181304469 V20070834115 V20080768275 V200903098447	Messer Colombia	Se realiza el reporta ya que los pacientes no retornaron los equipos a la Compañía.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2602-00076	14/02/2026	8/02/2026	19997263	2019EBC-0002816-R1	Monitor de Paciente / Monitor de Signos Vitales	EDAN	IM8B	No reporta	M8B3031014810LD	Unidad Funcional de Zipaquirá	El día 08 de febrero de 2026, al salir del servicio de urgencias con camilla y tabla de inmovilización y dirigirse nuevamente a la ambulancia, se evidenció que la puerta trasera se encontraba abierta y con la chapa forzada. Al inspeccionar el interior de la móvil, se encontraron anomalías en el cajón de equipos, como el gabinete de quirúrgicos abierto y material de inmovilización fuera de su lugar y la ausencia del monitor, aunque los sensores permanecían en la ambulancia.	Cundinamarca	Zipaquirá
H2602-00077	14/02/2026	30/01/2026	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared Gs 777 para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía a Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	77710-71ML	No reporta	290-2024-03	Hospital Militar Central	Se evidenció que el equipo de órganos no se encuentra en el consultorio, ni en otros consultorios del hospital.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2602-00078	14/02/2026	6/12/2025	20010783	2019DM-0004545-R1	Lampara de Hendidura - Slit Lamp	CSO	SL9900	No reporta	23110031	Clinica de Marly S.A	Se presento el hurto del equipo, en el consultorio 604 donde se pudo evidenciar que este fue extraído del área de manera forzada.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2602-00079	14/02/2026	29/01/2026	19994960	2019EBC-0002386-R1	Máquina de Anestesia Fabius Plus Dräger - Máquina de Anestesia	DRAGER	Vaporizador para Unidades de Anestesia (VAPOR 2000)	No reporta	ASFK0745	Fundación Valle de Lili	Desde el servicio de cirugía se reporta como extraviado, se realizó la búsqueda del vaporizador, pero no fue encontrado	Valle del Cauca	Cali
H2602-00080	16/02/2026	25/01/2026	20175040 19953976 20067744 19989834	2020DM-0021958 2015DM-0003624-R1 2024DM-0011189-R1 2019DM-0002321-R1	SOLITAIRE X REVASCULARIZATION DEVICE - DISPOSITIVO DE REVASCULARIZACIÓN SOLITAIRE™ X. ONYX LIQUID EMBOLIC SYSTEM / SISTEMA EMBOLIZANTE LIQUIDO CON SUS ACCESORIOS. GUIDEWIRES - GUIAS, SPRINTER LEGEND RX - CATÉTER DE BALÓN DE DILATACIÓN DE INTERCAMBIO RÁPIDO.	SOLITAIRE COVIDIEN, EV3 AVIGO™, X-PEDION™, MIRAGE™, MEDTRONIC, EV3™ SPRINTER LEGEND™ MEDTRONIC	SFR4-6-40-10 105-7000-060 103-0606-200 SPL12512X	D070031 D052908 D074687 231948675	No reporta	Medtronic Colombia S.A.	Durante su transporte el vehiculo fue interceptado y fueron hurtados los Dispositivos Médicos.	Cauca	Popayan
H2602-00105	17/02/2026	15/10/2025	20301614	2025EBC-0031866	NOMBRE DEL PRODUCTO: AMIKA- NOMBRE GENÉRICO DEL PRODUCTO: BOMBA DE NUTRICIÓN ENTERAL	FRESENIUS KABI	AMIKA CO	No reporta	23765572	Fresenius Kabi Colombia	Se recibe la notificación de la perdida del equipo que se encontraba en como dato en la Clínica Cristo Rey.	Valle del Cauca	Cali
H2602-00161	24/02/2026	23/01/2026	20085964	2025DM-0012766-R1	IMPLANTES DENTALES, ACCESORIOS (MATERIAL PROTÉSICO) E INSTRUMENTAL - ADIN	ADIN DENTAL IMPLANT SYSTEMS LTD	UNP0064 NP0064 ISPS0835 ISPS1138	7634602 7596908 7806933 7953942	No reporta	Master Dental S.A.S.	Durante su transporte el vehiculo de la empresa de Mensajería Deprisa fue hurtado con los Dispositivos Médicos.	Atlántico	Barranquilla
H2602-00163	25/02/2026	25/02/2026	19994920 19994921 20156917	2019EBC-0002717-R1 2019EBC-0002699-R1 2019EBC-0020272	BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMETRICA - INFUSOMAT® / BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMETRICA. BOMBA DE INFUSIÓN TIPO JERINGA PERFUSOR / BOMBA DE INFUSIÓN TIPO JERINGA. BOMBAS DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA INFUSOMAT® - PLUS	B. BRAUN	741630 8713050 8715483 8713030 8714835 8717145	No reporta	C22940 13711 C22211 C74834 C84594 C15861 C22340 C32417 C51577 13722 330673 151093 581074 581061 580977 581072 130505 149893 151282 250703 250762 250639 794229 90614 150003 150565 124904 137623 138208 154211	B. Braun Medical S.A	B. Braun Medical S.A. realiza el reporte de hurto de los dispositivos en mención.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2603-00178	2/03/2026	25/02/2026	20141605	2019DM-0019628	IMPLANTE MAMARIO LISO, IMPLANTE MAMARIO SUPERFICIE TEXTURIZADA, IMPLANTE MAMARIO DE SILICONA CON REVESTIMIENTO DE POLIURETANO - IMPLANTE MAMARIO GEL DE SILICONA-LISO, IMPLANTE MAMARIO GEL DE SILICONA TEXTURIZADO, IMPLANTE MAMARIO GEL DE SILICONA-POLIURETANO	SILIMED	22622-290HI 22622-315MD	No reporta	32213738 32045782 32213740 32045781	Silimed Colombia S.A.S.	El distribuidor autorizado de SILIMED COLOMBIA, realizaba un despacho a una clinica de la ciudad, en el trayecto, el vehiculo fue asaltado y hurtaron el contenido del vehiculo con afectaciones materiales solamente.	Risaralda	Pereira

H2603-00180	2/03/2026	25/01/2026	20201441 20232287	2021DM-0023435 2022DM-0025648	RELYX U200, RELYX U200 AUTOMIX - CEMENTO DEFINITIVO DE RESINA AUTOADHESIVO. FILTEK Z250XT NANO HYBRID UNIVERSAL RESTORATIVE/RESTAURADOR UNIVERSAL	RELYX U200 FILTEK Z250XT	56877 1470A3	12199007 12348575	No reporta	KCI Colombia S.A.S.	Durante su transporte el vehiculo fue interceptado y fueron hurtados los Dispositivos Médicos.	Cauca	Popayan
H2603-00183	3/03/2026	3/03/2026	20206058	2021DM-0023892	OTICON HEARING AIDS, ACCESSORIES AND SPARE PARTS-AUDÍFONOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS	OTICON	RUBY 2 MINIRITE R C090	No reporta	38830602	Medihumana Colombia S A	El usuario manifiesta extravió del audifono	Cauca	Puerto Tejada
H2603-00187	4/03/2026	4/03/2026	20206058	2021DM-0023892	OTICON HEARING AIDS, ACCESSORIES AND SPARE PARTS-AUDÍFONOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS	OTICON	OWN 1 KIT IIC 10 75	No reporta	BKH84H	Medihumana Colombia S A	Durante la estadia en un Centro Comercial, fueron hurtados	Antioquia	Medellín
H2603-00202	9/03/2026	9/03/2026	20206058	2021DM-0023892	OTICON HEARING AIDS, ACCESSORIES AND SPARE PARTS-AUDÍFONOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS	OTICON	OTICON RUBY 2 MINIRITE R C090	No reporta	38094468	Medihumana Colombia S A	El usuario manifiesta extravió del audifono	Cundinamarca	Cajica
H2603-00208	9/03/2026	15/04/2025	19998055	2019DM-0002659-R1	SISTEMA DE ANGIOPLASTIA ROTACIONAL ROTABLATOR BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC	H749394671250	32278809	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	El Dispositivo Médico no se encuentra en el Centro de Distribución, ni fue entregado al Usuario.	Huila	Neiva
H2603-00216	12/03/2026	9/03/2026	20043655	2022EBC-0008723-R1	BOMBA DE INFUSIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS - BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	VP5	No reporta	SK20511670	Pisa Farmaceutica De Colombia S.A.	El usuario manifiesta perdida de la Bomba de Infusión en comodato	Cundinamarca	Soacha
H2603-00222	18/03/2026	20/11/2024	20004730	INVIMA2019DM-0003991-R1	IMPLANTE COCLEAR PARA REHABILITACION AUDITIVA - NEURELEC / SISTEMA DE IMPLANTE COCLEAR	NEURELEC, OTICON MEDICAL	SET, SOUND PROCESSOR NEURO2 ZTI	No reporta	66097454	Medihumana Colombia S.A.	El usuario indica que fueron hurtados con mas elementos personales	Bogotá D.C.	Bogotá
H2603-00223	18/03/2026	8/01/2026	228183 20177853	2019EBC-0002096-R2 2020DM-0021389	BOMBAS DE ALIMENTACION ENTERAL, ACCESORIOS Y REPUESTOS KANGAROO/ BOMBAS DE ALIMENTACIÓN ENTERAL NEBULIZADORES MINIPLUS- NEBULIZADOR CON SISTEMA DE COMPRESOR	KANGAROO APEX	JOEY MINI PLUS	No reporta	F19198332 2240300872100113 2240300872100001	Amanecer Medico S.A.S.	La entidad Especialistas en Casa Medicina Domiciliaria SAS reporta pedida de los equipos.	Antioquia	Medellín
H2603-00226	18/03/2026	7/01/2026	20003727	2018DM-0003367-R1	REGULADOR MEDICINAL- AIR IMETAN	IMETAN	REGULADOR DE YUGO PEDIÁTRICO/ADULTO 1/64-6 LMP CGA870	No reporta	102264	Amanecer Medico S.A.S.	El usuario manifiesta perdida durante su custodia	Caldas	Manizales
H2603-00227	18/03/2026	13/01/2026	20003727	2018DM-0003367-R1	REGULADOR MEDICINAL- AIR IMETAN	IMETAN	R-904	No reporta	227962	Amanecer Medico S.A.S.	El usuario hace entrega de un Regulador no perteneciente a Amanecer Medico, informa que es el unico que tiene.	Nariño	Pasto
H2603-00229	18/03/2026	18/03/2026	20077561	2024DM-0011387-R1	DRILLS, DRILLS GUIDE PINS - BROCCAS, CABLES Y GUIAS - ARTHREX INC	ARTHREX	AR-1934D-24	14996944	No reporta	Arthrex Colombia SAS	El día 27 de enero, el equipo de Soporte Quirúrgico reportó la ausencia de una pieza que no llegó a la cirugía programada en la Clínica Country.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2603-00230	18/03/2026	18/03/2026	20061315	2023DM-0009856-R1	INSTRUMENTOS DE ARTHREX, DE USO MÚLTIPLE, PARA REPARACIÓN DE HOMBROS - INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ORTOPÉDICOS - ARTHREX	ARTHREX	AR-13250	14969943	No reporta	Arthrex Colombia SAS	El equipo de Soporte Quirúrgico reportó la ausencia de cuatro piezas que no llegaron a la cirugía programada en la Clínica, Se solicitó la trazabilidad y se efectuaron búsquedas internas y con el operador logístico, pero estas no fueron positivas y las piezas no pudieron ser localizadas.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2603-00234	19/03/2026	22/01/2026	20003727	2018DM-0003367-R1	REGULADOR MEDICINAL- AIR IMETAN	IMETAN	R-915	No reporta	96222	Amanecer Medico S.A.S.	El paciente manifiesta que extravió el regulador	Quindío	Armenia
H2603-00235	19/03/2026	26/01/2026	20003727	2018DM-0003367-R1	REGULADOR MEDICINAL- AIR IMETAN	IMETAN	R-904	No reporta	88101	Amanecer Medico S.A.S.	El importador indica que el paciente no entrego el regulador	Valle del Cauca	Cali
H2603-00236	19/03/2026	5/02/2026	20003727	2018DM-0003367-R1	REGULADOR MEDICINAL- AIR IMETAN	IMETAN	R-915	No reporta	87413	Amanecer Medico S.A.S.	El paciente manifiesta que le robaron el equipo en el Aeropuerto	Valle del Cauca	Cali
H2603-00241	19/03/2026	19/03/2026	20061315	2023DM-0009856-R1	INSTRUMENTOS DE ARTHREX, DE USO MÚLTIPLE, PARA REPARACIÓN DE HOMBROS - INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ORTOPÉDICOS - ARTHREX	ARTHREX	AR-13974SR	15244017	No reporta	Arthrex Colombia SAS	Se recibe notificación de la perdida durante su custodia	Bogotá D.C.	Bogotá
H2603-00249	25/03/2026	12/02/2026	20206058	2021DM-0023892	OTICON HEARING AIDS, ACCESSORIES AND SPARE PARTS-AUDÍFONOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS	OTICON	OTICON INTENT 4 MINIRITE C092	No reporta	F3WTL3	Medihumana Colombia S A	El usuario manifiesta que lo extravió durante su custodia	Antioquia	Medellín
H2603-00255	26/03/2026	1/03/2026	20206058	2021DM-0023892	OTICON HEARING AIDS, ACCESSORIES AND SPARE PARTS-AUDÍFONOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS	OTICON	OTICON INTENT 4 MINIRITE C092	No reporta	B6BNTG	Medihumana Colombia S A	El usuario manifiesta que lo extravió durante su custodia	Bogotá D.C.	Bogotá
H2603-00256	26/03/2026	9/03/2026	20162413	2019EBC 0020775	BOMBAS DE INFUSION	BAXTER	ELVP001COL	No reporta	SK00618631	IPS Salud en Casa	Se recibe notificación de la perdida durante su custodia	Atlántico	Barranquilla
H2604-00266	1/04/2026	1/04/2026	20142454	2018DM-0018503	SISTEMA PARA ALIMENTACION ENTERAL Y ACCESORIOS ENFIT	AVANOS	8230-14-3.0 8140-14-2.0	30335266 30375861 30376996	No reporta	Minerva Medical S.A.S.	La empresa de transporte contratada, sufrio el hurto del Vehiculo, donde se encontraban los Dispositivos Médicos	Cauca	Santander de Quilichao
H2604-00272	5/04/2026	10/12/2025	19995969	2018DM-0002243-R1	SISTEMA DE PROGRAMACION ZOOM LATITUDE BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC	3120	57556	57556	Boston Scientific Colombia Limitada	Se recibe notificación de la perdida durante su custodia	Valle del Cauca	Cali

H2604-00274	9/04/2026	20/12/2025	20206058	2021DM-0023892	OTICON HEARING AIDS, ACCESSORIES AND SPARE PARTS-AUDÍFONOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS	OTICON	OTICON ZIRCON 2 MINIBTE R	No reporta		BJ8MZ8	Medihumana Colombia S A	El usuario manifiesta que lo extravió durante su custodia	Arauca	Saravena
H2604-00276	13/04/2026	10/04/2026	20178234	2020DM-0021418	SISTEMA DE PRESIÓN POSITIVA, ASISTIDA Y CONTROLADA CON ACCESORIOS MERCURY MEDICAL	MERCURY MEDICAL	1050843 - NEOTEE	W038949	No reporta		Equitronic S.A.S.	El Dispositivo se encontraba en proceso de devolución, siendo hurtado durante su transporte	Bogotá D.C.	Bogotá
H2604-00296	24/04/2026	16/04/2026	20281908	2025EBC-0030188	AUTOMATED EXTERNAL DESFIBRILATOR - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO-HEARTSAVE Y YA	PRIMEDIC	HEARTSAVE YA5	No reporta		HSYA124C00583 HSYA124C00622	Vivaldi Ingeniería Hospitalaria S.A.S	Los equipos no fueron cancelados al momento de su adquisición por parte del Cliente	Antioquia	Medellín
H2604-00298	24/04/2026	2/03/2026	20281908	2025EBC-0030188	AUTOMATED EXTERNAL DESFIBRILATOR - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO-HEARTSAVE Y YA	PRIMEDIC	HEARTSAVE YA5	No reporta		HSYA124C00825	Vivaldi Ingeniería Hospitalaria S.A.S	Se recibe notificación de la pérdida durante su custodia	Antioquia	Medellín
H2604-00304	27/04/2026	24/10/2025	20083381	2025DM-0012361-R1	CATÉTER BALÓN PARA ACTP CON REVESTIMIENTO DE PACLITAXEL AGENT	BOSTON SCIENTIFIC	H74939222303010	03882H24	No reporta		Boston Scientific Colombia Limitada	El cliente devuelve 1 unidad al centro de distribución, sin embargo esta nunca llegó a las instalaciones, se realizó seguimiento pero el dispositivo no fue encontrado	Bogotá D.C.	Bogotá
H2604-00305	27/04/2026	21/03/2025	19981400	2017DM-0001009-R1	SISTEMA DE STENT CORONARIO CON ELUCION DE EVEROLIMUS PROMUS - BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC	H7493941332250	32350112	No reporta		Boston Scientific Colombia Limitada	El cliente hace la devolución a la transportadora, al recibirlos en el Centro de Distribución no estaba el Dispositivo Médico.	Valle del Cauca	Cali
H2604-00306	27/04/2026	6/03/2026	20083228	2025DM-0012359-R1	CATETER BALON PARA ATP CON REVESTIMIENTO DE PACLITAXEL NOMBRE GENÉRICO: CATÉTER BALÓN PARA ATP CON REVESTIMIENTO DE PACLITAXEL	BOSTON SCIENTIFIC	H74939670401210 H74939670351510	03717H24 03696H24	No reporta		Boston Scientific Colombia Limitada	Se recibe notificación de la pérdida durante su custodia	Bogotá D.C.	Bogotá
H2605-00314	4/05/2026	19/08/2025	20043697	2022DM-0008905-R1	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA	DYNAGRAFT II PUTTY 5	02-2010-050	1022275	967055		Exel Medical S.A.S.	Se recibe notificación de la pérdida durante su custodia	Bogotá D.C.	Bogotá
H2605-00315	4/05/2026	12/07/2025	20043697	2022DM-0008905-R1	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA	DYNAGRAFT II PUTTY 2.5 CC	02-2010-025	1022327	962060		Exel Medical S.A.S.	Se recibe notificación de la pérdida durante su custodia	Bogotá D.C.	Bogotá
H2605-00316	4/05/2026	5/06/2025	20106069	2016DM-0014689	MEMBRANA DE COLAGENO SUBSTITUTO DE DURA MADRE DURAMATRIX- DURAMATRIX- ONLAY	MEMBRANA DE COLAGENO SUBSTITUTO DE DURA MADRE DURAMATRIX	DMS33	2408163121	No reporta		Exel Medical S.A.S.	Se recibe notificación de la pérdida durante su custodia	Risaralda	Pereira
H2605-00317	4/05/2026	1/12/2025	20113375 20053063	2016DM-0015069 2022DM-0009186-R1	ELECTROCARDIOGRAFOS SCHILLER - ACCESORIOS Y REPUESTOS - ELECTROCARDIOGRAFOS TRANSFORMADOR DE PARED GS 777 PARA SISTEMAS DE DIAGNOSTICO WELCH ALLYN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS - TRANSFORMADOR DE PARED GRADO MÉDICO PARA SUMINISTRO DE ENERGIA A INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO DE 3.5 V	SCHILLER WELCH ALLYN	CARDIOVIT AT-1 G2 777	No reporta		1070002414 EQ003	Clinica Colsanitas Reina Sofia	Se recibe notificación del hurto de 2 equipos biomédicos ocurridos en el servicio de urgencias de a Clinica Reina Sofia	Bogotá D.C.	Bogotá
H2605-00318	4/05/2026	31/12/2025	20043697	2022DM-0008905-R1	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA	DYNAGRAFT II PUTTY 5	02-2010-050	981243	No reporta		Exel Medical S.A.S.	Se recibe notificación de la pérdida durante su custodia en e Hospital San Rafael de Facatativa	Bogotá D.C.	Bogotá
H2605-00319	4/05/2026	31/12/2025	20070521	2024DM-0011097-R1	ALOINJERTOS OSEOS	MAXXEUS	1034-12	247648038	No reporta		Exel Medical S.A.S.	Se recibe notificación de la pérdida durante su custodia	Bogotá D.C.	Bogotá
H2605-00322	6/05/2026	30/04/2026	20113214	2017EBC-0015773	MONITOR DE PACIENTE/ MONITOR DE SIGNOS VITALES	CONTEC MEDICAL SYSTEMS	CMS6000	No reporta		25110400024 25110400025	Germar GMG S.A.S.	El importador informa que fueron hurtados los equipos biomédicos, al momento de realizar la venta	Bogotá D.C.	Bogotá
H2605-00328	14/05/2026	1/12/2025	20007908 20003617	2020DM-0004290-R1 2020DM-0003482-R1	APLICADOR DE GRAPAS BOSTON SCIENTIFIC STENTS BILIARES PLÁSTICOS	BOSTON SCIENTIFIC	M00521240 M00539320	33752080 37738299	No reporta		Boston Scientific	En el mes de diciembre, se envían productos a la Clínica del Country, sin embargo aseguro no haberlos recibido, se realiza el seguimiento y no fueron encontrados	Bogotá D.C.	Bogotá
H2605-00338	19/05/2026	19/05/2026	20142454	2018DM-0018503	SISTEMA PARA ALIMENTACION ENTERAL Y ACCESORIOS ENFIT	AVANOS	0141-24	30366635 30367531	No reporta		Minerva Medical S.A.S.	El día 13 de marzo el cliente informa de la pérdida de los dispositivos médicos al momento de su recepción	Atlántico	Galapa
H2605-00339	20/05/2026	9/01/2026	19997263 20019035 20130571	2019EBC-0002816-R1 2021EBC-0006203-R1 2018EBC-0017560	MONITOR DE PACIENTE / MONITOR DE SIGNOS VITALES DESFIBRILADOR CU MEDICAL - DESFIBRILADOR-MONITOR VENTILADOR PULMONAR - SIARE/ VENTILADOR PULMONAR	EDAN CU MEDICAL SIARE	M50 CU-HD1 SIRIO S2/T	No reporta		333137- M13A01830008 M2N06A004 50999	Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.	La institución indica que, en el trayecto hacia el Hospital en el sector de San Felipe Iglesia del Señor del Río, al momento de realizar la limpieza y desinfección de la ambulancia, se evidenció que faltaban los equipos biomédicos.	Nariño	Pasto
H2605-00348	26/05/2026	10/04/2026	20205173	2021DM-0023796	TOMOGRAFOS DE COHERENCIA OPTICA ESPECTRAL - ACCESORIOS Y REPUESTOS - TOMOGRAFO DE COHERENCIA OPTICA ESPECTRAL	OPTOPOL	REVO FC	No reporta		1908810/A	Grupo Colors Equipos S.A.S.	Durante su transporte el vehículo fue interceptado y fue hurtado el equipo biomédico	Nariño	Tangua
H2605-00350	29/05/2026	6/02/2026	20080903	2025DM-0012162-R1	RIBLOC U PLUS CHEST WALL P LATING SYSTEM - SISTEMA DE PLACA DE LA PARED DEL PECHO RIBLOC U PLUS	ACUMED, RIBLOC	MSP2000 MSP2013	1401031 1705090 2010034	No reporta		Fixmedical SAS BIC	Se recibe notificación de la pérdida durante su custodia en Hospital Occidente de Kennedy	Bogotá D.C.	Bogotá

H2606-00352	1/06/2026	5/05/2026	20206058	2021DM-0023892	OTICON HEARING AIDS, ACCESSORIES AND SPARE PARTS-AUDÍFONOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS	OTICON	INTENT 4 MINIRITE C091	No reporta	BL01RK	Medihumana Colombia S A	El usuario manifiesta que lo extravió durante su custodia	Antioquia	Medellín
-------------	-----------	-----------	----------	----------------	--	--------	---------------------------	------------	--------	-------------------------	---	-----------	----------