

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Tecnovigilancia ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

NOMBRE DEL DISPOSITIVO MÉDICO	Silla de Ruedas
NO. IDENTIFICACIÓN RISARH	I1404-162
REFERENCIAS DEL DISPOSITIVO MEDICO	OTTO BOCK A200, SKIPPI Y SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS SKIPPI
REGISTRO SANITARIO	2013DM-0010718
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Ayuda técnica para permitir el desplazamiento de personas con problemas de locomoción o movilidad reducida debido a una lesión.
NOMBRE DEL FABRICANTE	Otto Bock Mobility Solutions GMBH
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	El fabricante informa sobre el posible riesgo de ruptura de las horquillas de las ruedas delanteras al colisionarlas contra los bordes de las calles, conllevando a que se presenten posibles eventos adversos sobre el paciente.
FUENTE	http://www.tga.gov.au/safety/alerts-device-ottobock-power-wheelchairs.htm
FECHA DE NOTIFICACION	25 de Abril de 2014

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3880 en Bogotá, ó al correo electrónico tecnovigilancia@invima.gov.co